

## Karta techniczna wyrobu

### 1. Opis produktu

#### **MOLEKO CZYŚCIK DO PIAN POLIURETANOWYCH**

Czyścik to nowoczesny preparat do czyszczenia świeżo zabrudzonych systemami poliuretanowymi powierzchni oraz pistoletów aplikacyjnych. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

### 2. Zastosowanie

Usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe, jest niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletach dozujących jednokomponentową pianę montażowo - uszczelniającą, Doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.

### 3. Informacja o składnikach

Zawiera: aceton, węglowodory alifatyczne  $\geq 15$  lecz  $< 30\%$

### 4. Parametry techniczne

| <b>Parametry</b>                    | <b>Wartość</b>                              |
|-------------------------------------|---|
| Stan skupienia                      | Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol |
| Barwa                               | bezbarwny                                   |
| Zapach                              | Charakterystyczny, drażniący                |
| Gęstość                             | 0,78 -0,79 g/cm <sup>3</sup>                |
| Wartość pH                          | Nie dotyczy                                 |
| Temperatura stosowania              | Od +5°C do +35°C                            |
| Rozpuszczalność:                    |   |
| a) w wodzie                         | mieszalny                                   |
| b) w rozpuszczalnikach organicznych | mieszalny                                   |

### 5. Sposób użycia

Czyszczenie powierzchni:

Na zawór preparatu Czyścik nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową. Spryskać świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujęcia pojemnika piany poliuretanowej dokładnie rozpylić Czyścik na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

Czyszczenie pistoletu:

Należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na zawór Czyścik i spryskać łącznik - gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę i umieścić Czyścik w gnieździe pistoletu, ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego oczyszczenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. Dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.

#### Ważne zalecenia:

Przed użyciem zapoznaj się z Ostrzeżeniami i zaleceniami BHP.

Nie pozostawiać preparatu Czyścik przymocowanego do pistoletu po jego oczyszczeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uszczelki znajdującej się w pistolecie aplikacyjnym. Nigdy nie czyścić pistoletu wodą!

Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w celu oczyszczenia.

## **6. Ostrzeżenia i zalecenia**

### Rodzaje zagrożeń:

#### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy

Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

#### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

#### **Informacje ostrzegawcze:**

Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

## **7. Przechowywanie i okres przydatności**

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa).

Okres ważności: 36 miesięcy. Data ważności: na opakowaniu

## **8. Pojemność**

500 ml

## **9. Środki ostrożności**

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego.

## **10. Ograniczenia stosowania**

**Czyścika** nie należy:

- stosować w zamkniętych przestrzeniach instalacji czy pomieszczeń
- mieszać z innymi substancjami chemicznymi
- stosować powyżej temperatury +35°C

**Data aktualizacji: 20.04.2018 r.**

### **Ograniczona gwarancja:**

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.